

Modulateurs de fréquence

FMV 2306

FMV 2306 AS

Réf. HE/EN 09/11/95

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES FMV 2306 100 T et FMV 2306 AS 120 T

- ✓ Sélectionner le Boost manuel (b 3 = 1)
- ✓ Ne pas régler le Boost (Pr6) à une valeur supérieure à 2
- ✓ Ne pas surfluxer le moteur par PrC
- ✓ Ne pas utiliser de moteur déclassé

☞ **Pour tout renseignement complémentaire,
consulter l'agence LEROY-SOMER la plus proche.**

Modulateurs de fréquence

FMV 2306 100T

FMV 2306 AS 120T

Réf. HE/AB 25.04.96

PRECAUTIONS A PRENDRE

- Sélectionner le Boost manuel (b3 = 1)
- Ne pas régler le Boost (Pr6) à une valeur supérieure à 2
- Régler si possible la fréquence mini (Pr0) à une valeur supérieure à 1Hz
- Ne pas surfluxer le moteur par PrC
- Ne pas utiliser de moteur déclassé

☞ Pour tout renseignement complémentaire, consulter l'agence LEROY-SOMER la plus proche



THE FOLLOWING PRECAUTIONS SHOULD BE RESPECTED

- Select manual Boost (b3 = 1)
- Do not set a Boost value (Pr6) higher than 2
- If possible set the min frequency (Pr0) to a value higher than 1Hz
- Do not saturate the motor via PrC
- Do not use a derated motor

☞ For any additional information, please contact the nearest LEROY-SOMER office



PRECAUZIONI DA PRENDERE

- Selezionare il Boost manual (b3 = 1)
- Non impostare il Boost (Pr6) ad un valore superiore a 2
- Impostare, se possibile, la frequenza mini (Pr0) ad un valore superiore ad 1Hz
- Non surflussare il motore con PrC
- Non utilizzare motori declassati

☞ Ulteriori informazioni consultare per l'agenzia pis viena



PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

- Seleccionar el Boost manual (b3 = 1)
- No regular el Boost (Pr6) a un valor superior a 2
- Regular si posible la frecuencia minima (Pr0) a un valor superior a 1Hz
- No sobre-saturar el motor con PrC
- No utilizar motores desclasificados

☞ Para cualquier información complementaria consultar la delegación LEROY-SOMER mas cercana